


1. **INSTRUKTIE.**

- 1.1 Personeel belast met de werkzaamheden in de Spuit en Straal- werkplaats moet door de Supervisor geïnstrueerd zijn in goede en veilige werkmethode.
- 1.2 De toegang tot de straal- en verfspuitcabines is verboden voor onbevoegden. Dit verbod moet bij de toegang(en) duidelijk zijn aangegeven. Daarnaast dienen **alle** toegangsdeuren van de straalcabine te zijn voorzien van onderstaand bord:



- 1.3 Indien in de straalcabine de luchtbehandelinginstallatie aanstaat, dient het in de cabine aanwezige personeel **altijd** een gelaatsmasker met P3-filter c.q. een verse-luchtkap te dragen.
- 1.4 Voor aanvullende regels vanuit VS 2-1995 zie het gestelde in WAM 10.08.02.
- 1.5 Bij het in- en uitrijden van een voertuig moet de overheaddeur geheel geopend zijn en de ketting geborgd.
- 1.6 Het verplaatsen van voertuigen in of uit de werkplaats dient altijd te gebeuren d.m.v. 1 of 2 gidsen.
- 1.7 Personeel is verplicht:
- \* De beschermende kleding te dragen en te onderhouden,
  - \* De beschermende middelen te gebruiken,
  - \* De door hen opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid te melden aan de supervisor van de afdeling.
- 1.8 Indien in de spuitcabine de luchtbehandelings-installatie aanstaat, dient het in de cabine aanwezige personeel **altijd** de gehoorbescherming te dragen.
- 1.9 Het mengen van lakken en schoonmaken van spuitgereedschappen moet in de daarvoor bestemde verfmeng en reinigings kast gebeuren met een goedgekeurde verdunner / oplosmiddel en voorzien van een mechanische afzuig-installatie.
- 1.10 Blikken verf, verdunner, oplosmiddelen, spuitbussen moeten per "klasse" (zie vlampunt) opgeslagen zijn in een metalen veiligheidskast/nieuw model (max. 150 ltr p/kast). Indien er op de afdeling nog een 'oud model' opslagkast aanwezig is, mag hierin **niet** meer worden opgeslagen dan **25 kg/ltr.**

- 1.11 Gelet op de (mogelijke) aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen/producten is het **niet** toegestaan om in de werkplaats slijpmachines c.q. lasapparatuur te gebruiken.
- 1.12 Het gebruik van "BENZINE" voor schoonmaak werkzaamheden is ten strengste verboden.
- 1.13 Gemorste brandstof/olielekkages moeten onmiddellijk worden opgeruimd.
- 1.14 Het is binnen de gehele afdeling verboden te roken. Dit dient te worden aangegeven d.m.v. borden/stickers "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN".
- 1.15 Vluchtwegen/-deuren moeten duidelijk zijn aangegeven en vrij van obstakels.
- 1.16 Brandblussers en een EHBO-kist type "A", branddeken(s) en oogspoelfles moeten op een vast aangegeven plaats aanwezig zijn.  
(Brandblussers moeten maandelijks en de EHBO-kist 2x per jaar gecontroleerd worden). Van de portable oogdouche dient het water iedere 30 dagen te worden ververs.
- 1.17 De semi-automatische CO2 blusinstallatie t.b.v. de verfspuitcabines moet dagelijks gecontroleerd worden. Het personeel moet worden geïnstrueerd hoe te handelen tijdens calamiteiten.
- 1.18 In de werkplaatsen moeten voldoende gesloten stalen afvalcontainers aanwezig zijn:  
\* Een afvalton (geleverd door afvalcontractant) voor "POETSDOEKEN",  
\* Een afvalton (geleverd door afvalcontractant) voor "VERZADIGD ABSORBTIEGRIT",  
\* Een afvalcontainer voor het 'gewone' BEDRIJFSAFVAL, welke voor het einde van de werkdag geleegd moet worden in de daarvoor buiten op gestelde containers.
- 1.19 Alle afgewerkte, vervuilde, niet meer bruikbare verf, verdunningsmiddelen, oplosmiddelen, straalmiddel etc. dient buiten de werkplaatsen afzonderlijk te worden opgeslagen in de daarvoor bestemde vaten/ containers.
- 1.20 In de voorwerkplaats en in de straal-/verfspuitcabines moet na het einde van de dagelijkse werkzaamheden een controleronde worden uitgevoerd, teneinde eventuele onveilige situaties op te sporen.
- 1.21 Na beëindiging van de werkzaamheden moeten oplosmiddelen en/of verdunningsmiddelen en gemakkelijk brandbare of explosieve verfsoorten in daarvoor bestemde opslagruimten worden opgeborgen.
- 1.22 De spuit en straal-cabines moeten steeds schoon en opgeruimd zijn.

- 1.23 Defecten aan gebouw of hulpmiddelen (cabines, hefbrug etc.) dienen direct gemeld te worden d.m.v. formulier DF 43/2 aan de afdeling Facility Management.
- 1.24 V.w.b. het werken aan/in/met brandstoftransporttrailers en -voertuigen wordt verwezen naar het gestelde in WAM 10.15.13.
- 1.25 Aangezien het niet mogelijk is te bepalen welke verf en/of primer er in het verleden op voertuigen en equipment is opgebracht, dient naast de mobiele puntafzuig-installatie te allen tijde tijdens schuur- en/of slijpwerkzaamheden een gelaatsmasker met P3-filter gedragen te worden. Dit i.v.m. het (mogelijk) vrijkomen van chromaatdeeltjes.
- 1.26 De Supervisor van de Smit en straalwerkplaats is verantwoordelijk voor het toezicht en de uitvoering van dit voorschrift.

Referte:

ARBO-Beleidsregel 4.4.8;

1. **INSTRUKTIE.**

- 1.1 Laswerkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd door deskundig en bevoegde personen.
- 1.2 Alle lasapparatuur en hulpstukken moeten maandelijks door de Supervisor worden gecontroleerd.
- 1.3 Eventuele geconstateerde gebreken dienen onmiddellijk gerepareerd te worden door daartoe bevoegd personeel.
- 1.4 Gevaarlijke gassen/dampen moeten worden afgevoerd d.m.v. een (mobiel)afzuigsysteem.
- 1.5 In de werkplaats mogen zich geen brandbare of ontplofbare materialen bevinden.
- 1.6 Brandstoftanks/-drums etc. waaraan gelast moet worden, moeten vooraf gecontroleerd worden d.m.v. explosiometer
- 1.7 Het gebruik van zuurstof of samengeperste brandbare gassen i.p.v. perslucht is verboden.
- 1.8 Beschermende kleding moet worden gedragen en onderhouden.
- 1.9 Beschermende middelen, laskap/las scherm etc. moeten worden gebruikt.
- 1.10 Het is verboden te roken in de laswerkplaats.
- 1.11 Indien de acetyleengasfles en zuurstoffles op een laswagen zijn opgesteld, dient zowel tussen de flessen als tussen de handvatten en de flessen een stalen scherm te zijn aangebracht.
- 1.12 De flessen moeten op dusdanige wijze worden vastgezet dat bij het plaatsen of verwijderen van een fles de andere niet kan omvallen.
- 1.13 Op elke laswagen moet een brandblusser aanwezig zijn.
- 1.14 Voorkom plaatselijke verhitting van de flessen.
- 1.15 De sleutel voor het openen en sluiten van een in gebruik zijnde fles moet steeds op de flesafsluiter zijn geplaatst.
- 1.16 Blaas nimmer acetyleengas af voor gebruik, dit kan een explosief mengsel vormen.
- 1.17 Gebruik nooit een vlam voor het opsporen van lekken.