


1. INSTRUKTIE.

1.1 Personeel belast met de werkzaamheden in de Engineers werkplaatsen moeten, door de supervisor geïnstrueerd zijn in goede en veilige werkmethode.

1.2 Voor aanvullende regels vanuit VS 2-1995 zie het gestelde in WAM 10.08.02.

1.3 Het personeel is verplicht:
* De beschermende kleding te dragen en te onderhouden,
* De beschermende middelen te gebruiken.

1.4 Het elektrisch gereedschap moet als volgt zijn uitgevoerd:
a. Dubbel geïsoleerd, aangegeven door het symbool



Dubbel vierkant

Of

b. Deugdelijk geaard (geaard snoer met dito steker).

Het elektrisch gereedschap moet **altijd** voldoen aan de voorwaarden uit de NEN 1010 en NEN 3140 (voor keuring en inspectie zie ook het gestelde in Maintenance SOP no. ..., zoals ook vermeld in WAM 10.11.02).

Als er aan elektrisch gereedschap defecten worden geconstateerd dat gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren, dan mag dit **niet** worden gebruikt. Het moet dan ter keuring en reparatie worden aangeboden.

1.5 Alle hijsmiddelen/-gereedschappen, ondersteuningsbokken, etc. moeten voor gebruik en verder volgens inspektieschema gecontroleerd worden en van inspektiedatum voorzien.

1.6 Schoonmaakbakken die gebruikt worden voor het schoonmaken van onderdelen moeten zijn gevuld met een goedgekeurd oplosmiddel (vlampunt > 38°C) en voorzien van een bij brand automatisch sluitend deksel.

-
- 1.7 Blikken verf, verdunner, oplosmiddelen, spuitbussen moeten per "klasse" (zie vlampunt) opgeslagen worden in een metalen veiligheidskast/nieuw model (max. 150 kg/ltr p/kast).
Indien er op de afdeling nog een 'oud model' opslagkast aanwezig is, mag hierin niet meer worden opgeslagen dan **25 kg/ltr**.
- 1.8 Bij werkzaamheden aan motoren etc. moeten lekbakken worden gebruikt.
- 1.9 Jerrycans met dieselolie/benzine/JP8 moeten voor het einde van de werkdag buiten bij het tankstation in een gesloten kooi worden opgeslagen.
- 1.10 Er moeten tenminste 2 gesloten stalen afvalcontainers aanwezig zijn:
* Een afvalton (geleverd door afvalcontractant) voor "POETSDOEKEN",
* Een afvalton (geleverd door afvalcontractant) voor "VERZADIGD ABSORBTIEGRIT"
* Een afvalcontainer voor het 'gewone' BEDRIJFSAFVAL, welke voor het einde van de werkdag geleedigd moeten worden in de daarvoor buiten opgestelde containers.
- 1.11 Het gebruik van "BENZINE" voor schoonmaakwerkzaamheden is ten strengste verboden.
- 1.12 Bij het verrichten van werkzaamheden aan in werking zijnde (of in de onmiddellijke nabijheid zijn van) generatoren, dient gehoorbescherming gedragen te worden.
- 1.13 V.w.b. het werken aan/in/met brandstoftransporttrailers of -voertuigen wordt verwezen naar het gestelde in WAM 10.15.13.
- 1.14 Aangezien het niet mogelijk is te bepalen welke verf en/of primer er in het verleden op voertuigen en equipment is opgebracht, dient te allen tijde tijdens schuur- en/of slijpwerkzaamheden een gelaatsmasker met P3-filter gedragen te worden. Dit i.v.m. het (mogelijk) vrijkomen van chromaatdeeltjes.
- 1.15 Het is niet toegestaan om boor-, slijp- en laswerkzaamheden te verrichten aan (rups-)voertuigen of -onderdelen waarin zich verarmd uranium (Depleted Uranium/DU) bevindt.

-
- 1.16 Werkzaamheden aan equipment (o.a. kachels, kachelpijpen) die ernstig zijn verontreinigd met roet, dienen niet droog te worden gereinigd (luchtdruk, bezem/stoffer) maar nat! E.e.a. heeft te maken met het gegeven dat in roetdeeltjes PAKS zitten, deze dienen als kankerverwekkend te worden aangemerkt. Is het niet te vermijden dat er droog gereinigd moet worden, dient dit te geschieden in een goed geventileerde ruimte (liefst buiten) met gebruikmaking van een gelaatsmasker met P3-filter. (Ref.: VM-LOG (NATCO/730)-008 d.d. 01-11-1997)
- 1.17 Bij het in- en uitrijden van een voertuig dient te overheaddeur geheel geopend te worden en de ketting geborgd.
- 1.18 Defecten aan gebouw of hulpmiddelen (cabines, hefbrug, kraanbaan etc.) dienen direct gemeld te worden d.m.v. formulier DF 43/2 aan de afdeling Facility Management.
- 1.19 Het is verboden te roken in de werkplaatsen, dit dient te worden aangegeven d.m.v. borden/stickers "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN".
- 1.20 De Supervisor Engineer is er voor verantwoordelijk dat, telkens bij einde werktijd, de binnen de afdeling behorende en aanwezig zijnde (dus ook in de lasshop) laskarren en gasflessen op een daartoe afgesproken plaats worden opgesteld. Deze plaats is middels een rode lijn aangegeven op de vloer. E.e.a. heeft te maken met de brandveiligheid.
- 1.21 Brandblussers en een EHBO-kist type "A", branddeken en oogdouche moeten op een vaste gemerkte plaats aanwezig zijn. Brandblusser moet maandelijks en de EHBO-kist 2x per jaar gecontroleerd worden. Van de portable oogdouche dient het water iedere 30 dagen te worden verversd.
- 1.22 Vluchtwegen/-deuren moeten duidelijk aangegeven zijn en vrij van obstakels.
- 1.23 De werkplaatsen moeten steeds schoon en opgeruimd zijn.
- 1.24 De supervisor Engineer Repair is verantwoordelijk voor het toezicht, de uitvoering en naleving van dit voorschrift.