

Analysecertificaat Visuele Inspectie na Asbestverwijdering

Firma naam	BZN Asbestsanering BV	Datum onderzoek	29-11-2012
Contactpersoon		Uitgifte datum	6-12-2012
Adres		Tijdstip onderzoek	12:30
Referentie		Analysecode	12-11-251-VI
Analistcode	2415		

Type sanering	Buitensanering	Bestede tijd	20 min
Locatie onderzoek	Coevorderkanaal 9	Oppervlakte	200 m ²
Plaats	Coevorden	Aantal Deelinspecties	0
Onderzochte ruimte	Kantine		

Verwijderd materiaal	Asbestsoort	Percentage asbest	Hechtgebondenheid
Kozijnpanelen (B01)	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden

Buitensanering	Weersomstandigheden	Opmerkingen
Neerslag	geen	
Soort	n.v.t.	
Wind	matig	Geen belemmering

Beperkingen		Opmerkingen
Plassen water	Nee	
Spouwmuren	Nee	
Naden / Kieren / Gaten	Nee	

I. Randvoorwaarden		
Randvoorwaarde	Ja / Nee	
Is (het / de) te inspecteren (containment / ruimte / gebied) goed verlicht?	Ja	
Zijn er losstaande producten in (het / de) te inspecteren (containment / ruimte / gebied) aanwezig?	Nee	
Werkplan	Ja	
Omgevingsvergunning / melding	Ja	Dienst Vastgoed Defensie, kenmerk 21388206 / 432281
Melding AI	Ja	Meldingsnr. 394602 (28/11/2012)
Inventarisatie (Incl SMA-rt)	Ja	RPS, AA 12.0554 22E05 (21/03/2011)
Opmerkingen		

II. Bouw- en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd / gespoten waren				
Locatie / bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegde delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen
Kozijnen (metaal)	+	+	+	Metalen strips verwijderd, binnzijde afgeplakt

De visuele inspectie vond plaats na het verwijderen van asbesthoudende materialen en is uitgevoerd conform NEN 2990 (Eindcontrole na asbestverwijdering) en de relevante procedures in het "Procedureboek Laboratorium" van Emmtec Services bv. Het onderzoek had tot doel het vast te stellen of (nog) visueel waarneembare restanten van het (verwijderde) materiaal aanwezig waren.

Verklaring symbolen:
+ = in orde bevonden
+(2) = in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest of asbestrestanten



Emmtec Services bv
1e Bokslotweg 17
Postbus 2008
7801 CA Emmen
Nederland
Tel. +31 (0)591 69 2311
Fax +31 (0)591 69 2318
E-mail: roelof.jipping@emmtec.nl
Internet: www.emmtec.nl

III. Overige bouw- en constructiedelen in (het / de) (containment / ruimte / gebied)		
Locatie / bouwdeel	Resultaat	Opmerkingen
plafond (constructiedelen)		
kabelgoten en/of doorvoeringen		
ventilatiekanalen		
buizen		
verwarmingselementen		
kozijnen	+	
plinten		
vloer	+	Tegels
machines, installaties		

IV. Overige		
Locatie	Resultaat	Opmerkingen
vuile zijde 'deco-unit'	+	
transitroute		

Bevindingen van visuele inspectie:
 Betreft sanering van kozijnpanelen (sandwich) in metalen kozijnen van kantine. De panelen zaten geklemd achter glaslaten.
 Binnenzijde voor de sanering afgeplakt met folie.

Conclusie Geïnspecteerde (containment / ruimte / gebied) is op het moment van inspectie niet asbestverdacht.

Handtekening Manager laboratorium:




Verklaring symbolen:
 + = in orde bevonden
 +(2) = in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
 A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest of asbestrestanten



Emmtec Services bv

1e Bokslootweg 17
 Postbus 2008
 7801 CA Emmen
 Nederland
 Tel. +31 (0)591 69 2311
 Fax +31 (0)591 69 2318
 E-mail: roelof.jipping@emmtec.nl
 Internet: www.emmtec.nl



Verklaring symbolen:
 + = in orde bevonden
 +(2) = in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
 A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest of asbestrestanten