

Inspectierapport

Pagina 1 van 4

Opdrachtcode ACMAA Almelo B.V.: A140600389

Versie:01

Algemene gegevens

Opdrachtgever :
 Contactpersoon :
 Projectnummer : A014-036
 Locatie adres :
 Datum : 18-06-2014

Werkplannummer:

Gegevens werkzaamheden

Naam analist : B. Kingma
 Werkzaamheden : Visuele inspectie (RK1) na asbestsanering
 Aankomsttijd : 15:00 uur
 Vertrektijd : 16:00 uur
 Klimaat : Licht bewolkt en droog.

T_{kalib} (°C) : 19 °C

Omschrijving werkzaamheden : Verwijderen van asbesthoudende cv ketels en pakkingen (RK1).

Situatie : Buiten

Grootte inspectiegebied : ca. 40 m²

Inventarisatiebureau : Bestvision

Rapportnummer : 08BV4817

Verwijderde asbesthoudende bronnen volgens het inventarisatierapport :

Bron	Locatie/ bouwdeel	Materiaal	Asbestsoort (gew%)	Omvang	Hecht- gebondenheid	Opmerkingen
1	Cv-hok Poms	Cv-ketel	N.B.	3 stuks	☐ HG ☒ NHG	Gehele ketels zijn in één stuk verwijderd
2	Cv-hok Poms	Pakkingen	Chrysotiel 30-60%	18 stuks	☐ HG ☒ NHG	Geheel met flensen verwijderd.

HG = Hechtgebonden
 NHG = Niet hechtgebonden

Visuele inspectie (conform NEN 2990:2012)

Voor de globale situatietekening en de fotoreportage wordt verwezen naar bijlage 1 en 2 van dit inspectierapport.

Inspectie randvoorwaarden			Opmerkingen
Sloopmelding aanwezig:	☒ Ja ☐ Nee		
Voldoende belichting:	☒ Ja ☐ Nee		
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig:	☐ Ja ¹ ☒ Nee		
Werkplan in overeenstemming met het te inspecteren object:	☒ Ja ☐ Nee		
Folie op ondergrond aanwezig:	☐ Ja ☒ Nee		
Resultaten visuele inspectie			
Is de ruimte droog:	☒ Ja ☐ Nee		
Is de ruimte stofvrij:	☐ Ja ☒ Nee		
Is er te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig:	☒ Ja ☐ Nee		Rest van pakkingen zijn blijven zitten.
Zijn er oppervlakten gefixeerd:	☐ Ja ☒ Nee		
Is het inspectiegebied groter dan 250 m²:	☐ Ja ² ☒ Nee		Zo ja, aantal zones:

1 = afval en losse obstakels zijn verplaatsbaar en zorgen niet voor een visuele beperking.
 2 = zie bijlage 3 "waarnemingsformulier" bijgevoegd bij dit rapport.

Inspectierapport

Pagina 2 van 4

Opdrachtcode ACMAA Almelo B.V.: A140600389

Versie:01

Resultaten visuele inspectie			Opmerkingen
Locatie/ bouwdeel	Aanwezig		Resultaat
Constructiedelen (plafond, wanden, etc)	☒ Ja	☐ Nee	v
Kabelgoten doorvoering	☐ Ja	☒ Nee	
Ventilatiekanalen	☐ Ja	☒ Nee	
Buizen	☒ Ja	☐ Nee	v
Verwarmingselementen	☐ Ja	☒ Nee	
Kozijnen	☐ Ja	☒ Nee	
Plinten	☐ Ja	☒ Nee	
Vloer	☒ Ja	☐ Nee	v
Machines, installaties	☐ Ja	☒ Nee	
Overige, nl:	☐ Ja	☒ Nee	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers, evt. achtergebleven inboedel	☒ Ja	☐ Nee	v
Transit-route (route waarlangs het asbest is afgevoerd)	☐ Ja	☒ Nee	

V = direct in orde bevonden;
V (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestrestanten, gehele ruimte reinigen.

Locatie/ bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters
Cv-hok Poms				Niet gewenst

V = direct in orde bevonden;
V (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestrestanten, gehele ruimte reinigen.

Niet geïnspecteerde delen:

Opmerkingen

Alleen de flensen achter de cv ketels zijn verwijderd rest is blijven zitten.

Conclusie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie van 2 m rond de verwijderde asbesthoudende bronnen zijn **geen** asbestverdachte en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied kan worden vrijgegeven voor vervolgwerkzaamheden.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo B.V.

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming

Inspectierapport


Pagina 3 van 4



Opdrachtcode ACMAA Almelo B.V.: A140600389

Versie:01

Bijlage 1

Globale situatietekening



	= containment		= golfplaten verwijderd
	= deco		= dakbeschot verwijderd
	= sluis		= 18 pakkingen verwijderd
	= onderdrukmaschine		= cv-ketels verwijderd
	= bouwhekken/lint	1, 2, enz.	= fotonummer
	= container/verpakt asbest		

Bedrijvenpark Oost 315 te Almelo (Poms).

Inspectierapport

Pagina 4 van 4

Opdrachtcode ACMAA Almelo B.V.: A140600389

Versie:01

Bijlage 2

Foto's



1. Overzichtsfoto.



2. Locatie verwijderd asbest.



3. Locatie verwijderd asbest.



4. Locatie verwijderd asbest.