


1. **DOEL.**

- \* Het geven van voorschriften en instructie aan stralers werkzaam in de straalcabine.
- \* Het veilig, gezond en milieuvriendelijk werken in de straalcabine.

2. **INSTRUKTIE.**

- 2.1 De toegang tot de straalcabine is verboden voor onbevoegden. Dit verbod moet op de toegangsdeur(en) d.m.v. borden/stickers worden aangegeven.
- 2.2 Personeel belast met de werkzaamheden in de straalcabine moet door de supervisor worden geïnstrueerd in:
- \* goede en veilige werkmethoden,
  - \* gezondheidsrisico's,
  - \* bediening van de installaties,
  - \* gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals:
    - \* gehoorbescherming (otoplastieken),
    - \* adembescherming (3M overdrukhelm),
    - \* beschermende kleding (leren pak),
    - \* handschoenen (leer),
    - \* veiligheidsschoenen (hoog model, stalen neus extra versterkt).
- 2.3 Eten en/of drinken in de straalcabine is verboden.
- 2.4 Roken en open vuur in de cabine is verboden. Aan te geven d.m.v. stickers/borden.
- 2.5 Bij het in- en uitrijden van de cabine moet gebruik worden gemaakt van gidsen.
- 2.6 Voertuigen e.d. dienen voordat begonnen wordt met de straalwerkzaamheden eerst te worden geaard in verband met statische electriciteit.
- 2.7 V.w.b. het werken aan/in/op brandstoftransportvoertuigen en -trailers wordt verwezen naar het gestelde in WAM 10.15.13.
- 2.8 Straalwerkzaamheden mogen door 1 persoon worden uitgevoerd onder de voorwaarde dat tenminste 1 persoon in de directe nabijheid aanwezig is, welke bij eventuele problemen kan ingrijpen.
- 2.9 De vloer van de cabine moet regelmatig worden schoongeveegd.

- 2.10 Stralers dienen een periodiek medisch onderzoek te krijgen. De afdeling Personeelszaken coördineert deze onderzoeken.
- 2.11 Aangezien het niet mogelijk is te bepalen welke verf en/of primer er in het verleden op voertuigen en equipment is aangebracht, dient te allen tijde tijdens schuur- en/of slijpwerkzaamheden een gelaatsmasker met P3-filter gedragen te worden. Dit i.v.m. het (mogelijk) vrijkomen van chromaatdeeltjes.
- 2.12 De toegang tot de straal- en verfspuitcabines is verboden voor onbevoegden. Dit verbod moet bij de toegang(en) duidelijk zijn aangegeven. Daarnaast dienen **alle** toegangsdeuren van de straalcabine te zijn voorzien van onderstaand bord:



- 2.13 Indien in de straalcabine de luchtbehandelingsinstallatie aanstaat, dient het in de cabine aanwezige personeel **altijd** een gelaatsmasker met P3-filter c.q. een verseluchtkap te dragen.
- 2.14 Voor aanvullende regels vanuit VS 2-1995 (milieuzorg) zie het gestelde in WAM 10.08.02.
- 2.15 Defecten aan cabine-, installaties melden aan de afdeling Facility Management d.m.v. Form DF 43/2.
- 2.16 De Supervisor preservation is verantwoordelijk voor het toezicht de uitvoering en de naleving van dit voorschrift.

---

WAM NR. 10.15.08  
01-01-2000

STRAALCABINE  
NL-POMS

BLD. 3

---